



T1, T2, T3, T4, T5 – температура
TO1, TO2, TO3, TO4, TO5 – термометри опору
AK - аналоговий комутатор
АЦП – аналого-цифровий перетворювач
МК – мікроконтролер

БЖ – блок живлення
ПІ – Перетворювач інтерфейсу UART - USB
EI – Модуль Electric Imp